

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w trybie § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

W dniu 26.05.2026r. na podstawie § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz.784) przeprowadzona została kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w obrębie gminy Nowy Korczyn. W toku prowadzonych czynności kontrolnych sporządzono dokumentację fotograficzną załączoną do akt sprawy.

Osoby przeprowadzające kontrolę:

- Agnieszka Bochniak - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju - przedstawiciel organu zarządzającego ruchem;
 - mł. asp. Marcin Grochowski – asystent Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Busku-Zdroju.
- W kontroli uczestniczył przedstawiciel zarządcy drogi Pan Łukasz Curyło

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:



- na drodze gminnej Nr 353078T nie oznakowano połączenia z drogą wewnętrzną;



- nie oznakowano skrzyżowania drogi gminnej Nr 353004T z drogą gminną 353045T;
- na drodze gminnej Nr 353004T zmieniono organizację ruchu bez zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu;



- na drodze gminnej Nr 353044T zastosowano znak B-18 bez zatwierdzenia zmian w projekcie stałej organizacji ruchu;



- na drodze gminnej Nr 353007T zastosowano znak B-18 z tabliczką „Nie dotyczy mieszkańców” bez zatwierdzenia zmian w projekcie stałej organizacji ruchu;



- na drodze gminnej Nr 353007T ustawiono znak A-4 z tabliczką T-4 bez zatwierdzenia zmian w projekcie stałej organizacji ruchu;



- na drodze gminnej Nr 3530009T nie oznakowano końca obszaru zabudowanego;



- na drodze gminnej nr 353011T nie oznakowano wjazdu /wyjazdu z obszaru zabudowanego;



- nie oznakowano skrzyżowania drogi gminnej Nr 353053T z drogą gminną 353052T.

II. ZALECENIA POKONTROLNE

1. Należy usunąć niezgodności wskazane w pkt I protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311z późn. zm.).
2. Organ zarządzający ruchem na drodze zobowiązuje zarządcę drogi do przekazania w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli informacji o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
3. Dla znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego nieobjętych zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu należy sporządzić stosowane projekty organizacji ruchu i przedłożyć organowi zarządzającemu ruchem na drodze do zatwierdzenia.

III PODPISY OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLĘ

1. **Z up. STAROSTY**
.....
inż. Agnieszka Rochniak
Inspektor w Wydziale
Komunikacji i Transportu

2. *asp. Marcin Giedosiński*